

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	665827, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 11, д. 6
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Панельные
Физический износ, %	44
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	44
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	20
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1967
Физический износ кровли, %	44
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1967
Физический износ несущей части крыши, %	44
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска
Физический износ, %	35
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ж/б; Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	1967
Материал фундамента	Железобетон
Площадь отмостки, кв.м	205
Физический износ, %	44
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	44
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Газозолобетонные блоки
Год проведения последнего капитального ремонта	1967
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	44
Материал отделки фасада	Штукатурка
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	80