

Конструктивные элементы

1. Адрес	665827, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 11, д. 11
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Панельные
Физический износ, %	43,2
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	43,2
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	20
5. Крыша	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1968
Физический износ кровли, %	43,2
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1968
Физический износ несущей части крыши, %	43,2
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска
Физический износ, %	30
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный; Ж/Б
Год проведения последнего капитального ремонта	1968
Материал фундамента	Сваи; Железобетон
Площадь отмостки, кв.м	212
Физический износ, %	43,2
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	43,2
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Газозолобетонные блоки
Год проведения последнего капитального ремонта	1968
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	43,2
Материал отделки фасада	Иной
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	96