

Конструктивные элементы

1. Адрес	665826, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 13, д. 5
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Железобетонные плиты
Физический износ, %	44,8
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	44,8
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	36
5. Крыша	
Тип кровли	—
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	—
Физический износ кровли, %	—
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные; Стропильная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1966
Физический износ несущей части крыши, %	44,8
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска
Физический износ, %	36
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ж/б; Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	1966
Материал фундамента	Железобетон
Площадь отмостки, кв.м	141
Физический износ, %	44,8
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	44,8
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Крупнопанельные
Год проведения последнего капитального ремонта	1966
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	44,8
Материал отделки фасада	панель с заводской отделкой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	80