

Конструктивные элементы

1. Адрес 665827, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 11, д. 3

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Панельные
Физический износ, % 44

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 44

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 20

5. Крыша

Тип кровли Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 1967
Физический износ кровли, % 44
Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 1967
Физический износ несущей части крыши, % 35

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска
Физический износ, % 32

7. Фундамент

Тип фундамента Ж/б; Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта 1967
Материал фундамента Железобетон
Площадь отмостки, кв.м 194,2
Физический износ, % 44

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия железобетонные
Физический износ, % 44

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Газозолобетонные блоки
Год проведения последнего капитального ремонта 1967
Тип наружного утепления фасада Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, % 44
Материал отделки фасада Штукатурка

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 95