# Конструктивные элементы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 665826, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 12, д. 5 |
| **2. Внутренние стены** | |
| Тип внутренних стен | Железобетонные плиты |
| Физический износ, % | 44,8 |
| **3. Окна** | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ, % | 44,8 |
| **4. Двери** | |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ, % | 44,8 |
| **5. Крыша** | |
| Тип кровли | Шиферная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2009 |
| Физический износ кровли, % | 20 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части крыши | Деревянные; Стропильная |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2009 |
| Физический износ несущей части крыши, % | 20 |
| **6. Отделочные покрытия помещений общего пользования** | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска |
| Физический износ, % | 30 |
| **7. Фундамент** | |
| Тип фундамента | Ж/б; Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1966 |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 129 |
| Физический износ, % | 44,8 |
| **8. Перекрытия** | |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ, % | 44,8 |
| **9. Тип наружных стен** | |
| Тип наружных стен | Газозолобетонные блоки |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1966 |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Физический износ, % | 44,8 |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| **10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры** | |
| Количество лоджий, шт | 0 |
| Количество балконов, шт | 70 |